Поз. Обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Модуль ввода аналоговых сигналов тока NLS-8AI-I-CAN	1	
AA2	Преобразователь интерфейса NLS-CAN-USB	1	
AA3	ПК с портом USB	1	
AA4...AA19	Трехпроводный датчик с пассивным выходом 4-20 мА	16	
G1...G17	Источник питания 24В (например, NLS-6024)	17	



Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
	Разраб			
	Пров			
	Т.контр.			
	Н.контр			
	Утв			

NLS-8AI-I-CAN

Подключение 2-х проводных датчиков с пассивными выходами 4-20 мА

(Схема подключения)

Лит	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 1	

НИЛ АП ООО

Перв. примен.

Инв.№ дубл.

Взаим.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз. Обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Модуль ввода аналоговых сигналов тока NLS-8AI-I-CAN	1	
AA2	Преобразователь интерфейса NLS-CAN-USB	1	
AA3	ПК с портом USB	1	
AA4...AA19	Трехпроводный датчик с пассивным выходом 4-20 мА	16	
G1...G17	Источник питания 24В (например, NLS-6024)	17	



Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
	Разраб			
	Пров			
	Т.контр.			
	Н.контр			
	Утв			

NLS-8AI-I-CAN

Подключение 3-х проводных датчиков с пассивными выходами 4-20 мА

(Схема подключения)

Лит	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 1	

НИЛ АП ООО

Перв. примен.

Инв.№ дубл.

Взаим.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.