





Поз. Обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Модуль дискретного ввода NLS-32DI-Ethernet-2P	1	
SA1...SA32	Датчик "сухого контакта"	32	
AA2	ПЛК с портом Ethernet	1	
AA3	Модуль серии Ethernet	1	
G1	Источник питания NLS-6024	1	

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	NLS-32DI-Ethernet-2P Подключение датчиков типа "сухой контакт" к модулю с использованием внутреннего источника питания (Схема подключения)			Лит		Масса	Масштаб
	Разраб										
	Пров										
	Т.контр.										
								Лист 1		Листов 1	
								НИЛ АП ООО			
Н.контр											
Утв											

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.



Поз. Обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Модуль дискретного ввода NLS-32DI-Ethernet-2P	1	
SA1...SA32	Датчик "сухого контакта"	32	
AA2	ПЛК с портом Ethernet	1	
AA3	Модуль серии Ethernet	1	
AA4-AA5	Источники напряжения 12-60 В	1	
G1	Источник питания NLS-6024	1	

					NLS-32DI-Ethernet-2P <i>Подсоединение контактов к модулю с входным каскадом типа «Сухой контакт» с использованием внешнего источника питания</i> <i>(Схема подключения)</i>	<i>Лит</i>		<i>Масса</i>	<i>Масштаб</i>
<i>Изм</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум</i>	<i>Подп</i>	<i>Дата</i>					
<i>Разраб</i>									
<i>Пров</i>									
<i>Т.контр.</i>						<i>Лист 1</i>		<i>Листов 1</i>	
<i>Н.контр</i>						НИЛ АП ООО			
<i>Уте</i>									

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	NLS-32DI-Ethernet-2P Подключение датчиков типа "сухой контакт" к модулю с использованием внутреннего источника питания (Схема подключения)	Лист	Масса	Масштаб
Разраб								
Пров								
Т.контр.						Лист 1	Листов 1	
Н.контр						НИЛ АП ООО		
Утв								