


Перв. примен.

Поз. Обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Универсальный модуль аналогового ввода NLS-8AI-Ex	1	
AA2	Модуль токовых шунтов NLS-8CS-125	1	
AA3...AA10	Двухпроводный датчик с активным выходом 4-20 мА	8	
G1	Искробезопасный источник питания 12В	1	





Инь. № дубл.  
Взаим. инь. №  
Подп. и дата  
Инь. № подл.

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр.				
Н.контр				
Утв				

<p align="center"><b>NLS-8AI-Ex</b></p> <p align="center">Подключение 2-х проводных датчиков с активными выходами 4-20 мА с использованием модуля токовых шунтов NLS-8CS-125 (Схема подключения)</p>			Лит	Масса	Масштаб
			Лист 1	Листов 1	
			<b>НИЛ АП ООО</b>		

Перв. примен.

Поз. Обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Универсальный модуль аналогового ввода NLS-8AI-Ex	1	
AA2	Модуль токовых шунтов NLS-8CS-125	1	
AA3...AA10	Двухпроводный датчик с пассивным выходом 4-20 мА	8	
G1	Искробезопасный источник питания 12В	1	
G2...G9	Искробезопасный источник питания для токового датчика	8	



Инь. № дубл.

Взаим. инь. №


Подп. и дата

Инь. № подл.


Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр.				
Н.контр				
Утв				

<b>NLS-8AI-Ex</b>			Лит	Масса	Масштаб
Подключение 2-х проводных датчиков с пассивными выходами 4-20 мА с использованием модуля токовых шунтов NLS-8CS-125 (Схема подключения)					
			Лист 1	Листов 1	
<b>НИЛ АП ООО</b>					

Перв. примен.



Поз. Обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Универсальный модуль аналогового ввода NLS-8AI-Ex	1	
AA2	Модуль токовых шунтов NLS-8CS-125	1	
AA3...AA10	Трехпроводный датчик с пассивным выходом 4-20 мА	8	
G1	Искробезопасный источник питания 12В	1	
G2...G9	Искробезопасный источник питания для токового датчика	8	



Инь. № дубл.

Взаим. инь. №

Подп. и дата

Инь. № подл.

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр.				
Н.контр				
Утв				

<b>NLS-8AI-Ex</b>			Лит	Масса	Масштаб
Подключение 3-х проводных датчиков с пассивными выходами 4-20 мА с использованием модуля токовых шунтов NLS-8CS-125 (Схема подключения)					
			Лист 1	Листов 1	
<b>НИЛ АП ООО</b>					