



















Име.№ подл.	Име.№ дубл.
Подп. и дата	Взаим.име.№

SLA-I-4-20-D-2H	Лит	Масса	Масштаб	
Вход: подключение 2-х проводного пассивного датчика с выходом 4-20 мА и протоколом HART Выход: подключение вторичного устройства с пассивными входами и протоколом HART (Схема подключения)				
Изм Лист № докум Подп Дата Разраб Пров Т.контр. Н.контр Уте	Лист 1	Листов 1	НИЛ АП ООО	



Име.№ подл.
Подп. и дата
Взаим.име.№
Име.№ дубл.

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	SLA-I-4-20-D-2H				Лит	Масса	Масштаб
Разраб					Вход: подключение 2-х проводного активного датчика с выходом 4-20 мА и протоколом HART						
Пров					Выход: подключение вторичного устройства с пассивными входами и протоколом HART						
Т.контр.					(Схема подключения)				Лист 1	Листов 1	
Н.контр									НИЛ АП ООО		
Уте											



Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр.				
Н.контр				
Уте				

SLA-I-4-20-D-2H










Вход: подключение 3-х проводного датчика с выходом 4-20 мА и протоколом HART

Выход: подключение вторичного устройства с пассивными входами и протоколом HART

(Схема подключения)

Лит	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 1	

НИЛ АП ООО



Име.№ подл.
Подп. и дата
Взаим.инв.№
Име.№ дубл.

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	SLA-I-4-20-D-2H Вход: подключение 4-х проводного датчика с выходом 4-20 мА и протоколом HART Выход: подключение вторичного устройства с пассивными входами и протоколом HART (Схема подключения)					Лист	Масса	Масштаб
Разраб												
Пров										Лист 1	Листов 1	
Т.контр.										НИЛ АП ООО		
Н.контр												
Уте												