






					NLS-32DI-Ethernet-2P-PoE Подсоединение контактов к модулю с входным каскадом типа «Сухой контакт» с использованием внешнего источника питания для первой группы входов и внутреннего источника питания для второй группы входов (Схема подключения)	Лит Масса Масштаб		
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата				
Разраб								
Пров								
Т.контр.						Лист 1	Листов 1	
						НИЛ АП ООО		
Н.контр								
Утв								



Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	NLS-32DI-Ethernet-2P-PoE <i>Подключение датчиков типа "сухой контакт" к модулю с использованием внутреннего источника питания</i> (Схема подключения)	Лист		Масса	Масштаб
Разраб									
Пров									
Т.контр.									
Н.контр						Лист 1		Листов 1	
Уте						НИЛ АП ООО			



					NLS-32DI-Ethernet-2P-PoE <i>Подсоединение контактов к модулю с входным каскадом типа «Сухой контакт» с использованием внешнего источника питания</i> <i>(Схема подключения)</i>	<i>Лит</i>		<i>Масса</i>	<i>Масштаб</i>
<i>Изм</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум</i>	<i>Подп</i>	<i>Дата</i>					
<i>Разраб</i>									
<i>Пров</i>									
<i>Т.контр.</i>						<i>Лист 1</i>		<i>Листов 1</i>	
<i>Н.контр</i>						НИЛ АП ООО			
<i>Уте</i>									



Изм

Лист

№ докум

Подп

Дата

Разраб

Пров

Т.контр.

Н.контр

Утв

NLS-32DI-Ethernet-2P-PoE

Подключение датчиков типа "сухой контакт" к модулю с использованием внутреннего источника питания

(Схема подключения)

Лит

Масса

Масштаб

Лист 1

Листов 1

НИЛ АП ООО