

2ПИ – источник сигнала с пассивным выходом и двухпроводной схемой подключения;
2АИ – источник сигнала с активным выходом и двухпроводной схемой подключения;
3АИ – источник сигнала с активным выходом и трехпроводной схемой подключения;
Rн – пассивный приемник токового сигнала;
Uв – внешний источник постоянного напряжения от 12 до 26 В для питания токового сигнала;
HNT – Hart модем;
NC - Not Connected (не подключен).

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	Модуль гальванической развязки токовой петли NT-1I-4-20-1H (Схема подключения)	Лит	Масса	Масштаб
Разраб								
Пров								
Т.контр.								
						Лист 1	Листов 1	
Н.контр						НИЛ АП ООО		
Утв								